

# Software Update Manual

## EZi-DAB-GO / EZi-DAB-BT

digitalradio



digitalradio



---

### ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany  
Phone 089-32 42 640

### ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House  
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.  
[www.alpine.co.uk](http://www.alpine.co.uk)

### ALPINE ELECTRONICS France S.A.R.L.

184 allée des Erables  
CS 52016 – Villepinte  
95 945 Roissy CDG cedex  
FRANCE  
Phone : + 33(0)1 48 63 89 89

### ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale Cristoforo Colombo 8,  
20090 Trezzano sul Naviglio MI, Italy  
Phone +39 02 484781

### ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32  
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain  
Phone 945-283588

## Einleitung

In der Anleitung wird die Vorgehensweise zum aktualisieren der Radio Firmware beschrieben. Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie die Reihenfolge in dieser Anleitung. Bitte aktualisieren Sie auch Ihre PureGo App auf Ihrem Smartphone. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Smartphone.

## Verbesserungen

Dieses Update verbessert die folgenden Punkte:

- Wiedergabe- / Pause-Funktion während der DAB-Wiedergabe
- Systemverbesserungen

## Anforderungen

- Laptop mit Windows Betriebssystem und USB-Anschluss
- Hinweis: Wenn Sie keinen Laptop haben, müssen Sie den Empfänger des EZi-DAB-GO/BT von der Windschutzscheibe entfernen und die Software über einen PC aktualisieren, auf dem Windows 7 ausgeführt wird.  
Mac OS-Systeme werden bei diesem Vorgang nicht unterstützt.

## Warnung



- Führen Sie das Update nicht während der Fahrt durch.
- Schalten Sie nicht die Zündung des Fahrzeuges aus und trennen Sie nicht Dauerstromversorgung des Radios während des Updates. Dadurch kann das Update nicht korrekt ausgeführt und das Radio beschädigt werden.

## Download der Update Firmware



Öffnen Sie den Webbrowser auf Ihrem Laptop und gehen Sie zur Alpine Support Seite. Wenn Sie die Datei auf Ihren Computer downloaden, wird diese als komprimierte Datei (.zip) gespeichert und muss danach entpackt werden. Verwenden Sie hierzu eine Entpackungssoftware (z.B. WinZip) und entpacken Sie die Datei. Speichern Sie die Datei an einem Ort auf Ihrem Computer, den Sie leicht wieder finden. Es ist nur eine .dfu-Datei zum abspeichern in der Zip-Datei enthalten.

# 1. Vorbereiten des Updates




**WARNUNG – Führen Sie das Firmware Update nicht während der Fahrt durch!**

1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Stromadapter des EZi-DAB-GO/BT, und schließen Sie es an einem verfügbaren USB-Anschluss an Ihrem Laptop an.
2. Öffnen Sie die heruntergeladene .exe-Datei auf Ihrem PC / Laptop.  
Es wird der unten dargestellte Bildschirm angezeigt.




3. Als Nächstes müssen Sie das EZi-DAB-GO/BT in den USB-Modus bringen.  
Drücken Sie am Wireless-Controller des Highway die Taste HOME, und drehen und drücken Sie den Drehknopf SELECT, um „EINSTELLUNGEN“ > „USB UPDATE“ auszuwählen.  
Bestätigen Sie dann den Vorgang, indem Sie „JA“ auswählen.  
Auf dem Bildschirm vom EZi-DAB-GO/BT wird jetzt „ANTENNE VERBINDEN“ angezeigt.
4. Drücken Sie jetzt die EINGABETASTE (RETURN) auf Ihrem Laptop.

5. Warten Sie kurz, bis die Abbildung rechts angezeigt wird.  
Es wird die Frage „Wollen Sie alles Updaten? (Do you want to upgrade up all?)“ angezeigt.  
Drücken Sie „Y“ und dann die EINGABETASTE (RETURN) auf Ihrem Laptop.



6. Das Update startet. Ihr Laptop-Bildschirm zeigt Ihnen den Fortschritt der Aktualisierung.
7. Nach Fertigstellung der Sicherung wird die nebenstehende Abbildung angezeigt.



8. Entfernen Sie das EZi-DAB-GO/BT von Ihrem PC und drücken Sie die EINGABETASTE (ENTER).
9. Sie sehen nun eine Eingabeaufforderung, klicken Sie auf OK, um einen Neustart auszuführen.  
Trennen Sie den EZi-DAB GO/BT von Ihrem PC / Laptop und verbinden Sie Ihren EZi-DAB GO/BT mit Ihrem Netzteil von Ihrem Fahrzeug.

